

Please read the instruction carefully before use

目次

01/ 安全上の注意	2
02/ 技術仕様	7
03/ 概要	9
04/ 電源とデータの接続	10
4.1 電源の接続	10
4.2 データの接続	11
05/ 器具の取り付け	12
06/エフェクトホイール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
07/ 操作 ······	13
7.1 コントロールメニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
7.2 ホームポジションの調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
08/ DMX制御用デバイスの設定 ····································	27
8.1 アドレス設定	27
8.2 DMXプロトコル	28
09/ エラー情報	32
10/ トラブルシューティング	33
11/ 器具のクリーニング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
12/ 承認および認証	35

01/ 安全上の注意



取り付け、使用、メンテナンスに関する重要な情報が記載されているこの説明書をよくお読みください。

WARNING


この取扱説明書は、今後の参考のために保管してください。本製品を他のユーザーに販売する場合は、必ずこの取扱説明書もお渡しください。

重要:

本取扱説明書の記載内容に従わなかったことが原因で生じた損害は、保証の対象外となります。販売店は、結果として生じた欠陥や問題について一切の責任を負いません。

- ご使用前に開梱し、輸送中の損傷がないか注意深く確認してください。
- 本製品は屋内専用です。乾燥した場所でのみで使用ください。
- 設置および操作は、必ず資格のある作業員が行ってください。
- お子様に本製品を操作させないでください。
- 本体を固定する際は、安全チェーンを使用してください。本体を持ち運ぶ際は、本体のヘッド部分のみではなく、ベース部分を持ってください。
- 本体は、十分な換気のある場所に設置し、隣接する面から 50cm 以上離してください。
- 通気口が塞がれていないことを確認してください。塞がれていると、本体が過熱します。
- 操作前に、本書または製品の仕様ラベルに記載されている仕様に従って、本製品を適切な 電圧に接続していることを確認してください。
- ・ 感電を防ぐため、黄 / 緑の導体をアースに接地することが重要です。
- 最低周囲温度 TA: 5 \mathbb{C} 。最高周囲温度 TA: 40 \mathbb{C} 。本製品をこれより低い温度または高い温度で使用しないでください。
- 本装置を調光パックに接続しないでください。
- 火災の危険を避けるため、動作中は可燃物を器具から遠ざけてください。
- 電源コードが圧着または損傷していないことを確認してください。損傷している場合は直ちに交換してください。
- ・ 装置の表面温度は 65℃に達する場合があります。動作中はハウジングに素手で触れないでください。
- 可燃性の液体、水、または金属が装置内に入らないようにしてください。発生した場合は、すぐに主電源を切ってください。


- 汚れた環境やほこりの多い環境で使用しないでください。器具は定期的に清掃してください。
- 感電の危険があるため、動作中は配線に触れないでください。
- 電源コードを他の配線と絡めないでください。
- 物体/表面との最小距離は 0.5 メートル以上離してください。
- 重大な動作上の問題が発生した場合は、直ちに本製品の使用を中止してください。
- 本製品の電源を何度もオン/オフしないでください。
- ハウジング、レンズ、または紫外線フィルターに目に見える損傷がある場合は、交換してください。
- ハウジングを開けないでください。内部にはユーザーが修理できる部品はありません。
- 本製品が損傷した場合は、操作しないでください。ご自身で修理を試みないでください。 熟練していない方が修理を行うと、損傷や故障につながる可能性があります。必要に応じ て、最寄りの認定テクニカルサポートセンターにご連絡ください。
- 修理を行う前に、本製品を電源から外してください。
- 本製品を輸送する場合は、元の梱包材を使用してください。
- 輸送用に梱包する前に、ヘッドチルトロックが解除されていることを確認してください。
- 製品が点灯している間は、光源に直接目を当てないでください。
- ハウジング、シールド、またはケーブルに損傷が見られる場合は、本製品を操作しないでください。損傷した部品は、認定技術者に直ちに交換してもらってください。
- 直射日光やその他の強い光源からの外部光線が照明器具の前面レンズを透過すると、内部に深刻な損傷を与える可能性があります。開梱、設置、使用中、および屋外での長時間の放置中は、器具の前面レンズを直射日光やその他の強い光源の光線にいかなる角度からも当てないでください。また、ある照明器具からの光線を別の照明器具に直接当てないでください。




02/ 技術仕様


AC Power	100-240Vac; 50/60Hz		
Max. Power Consumption	1600W		
Light Source	1x200W CW LED		
Light Source	30x40W RGBW LED		
Beam Angle	3°		
Zoom Range	4°-51°		
Color Wheel	13 colors + open		
Gobo Wheel	Static Gobo Wheel	9 gobos + open	
	Pan	540°	
	Tilt	210°	
Movement	16 ビットの可動分解能		
	自動パン/チルト位置	調整	
	安全な輸送とメンテナ	ンスのための機械式パン / チルトロック	
	DMX Channels	27/139/19+/141/29	
		DMX512	
Control and	Protocols	RDM	
Programming		Art-Net	
		sACN	
	Firmware Update	via DMX or USB memory device	
	Display	LCD display	
	電源に接続せずにユーザー	-がセットアップできるバッテリーバックアップ	
Construction	DMX and RDM	3/5-pin XLR	
Construction	Data In/Out	RJ45 Connectors	
	Power In/Out	Power Connector in	
	Protection Rating	IP20	
	0~100%の連続調光	とストロボ効果	
	4 種類の調光カーブか	ら選択可能	
	プリズム:2 種類のイ	ンデックス / 回転プリズム(8 面円形プ	
Dynamic Effects	リズムと 16 面円形プ		
J)	フロスト:可変 0% ~	100%	
	電動フォーカス		
	電動ズーム		
	可変色温度コントロー	-JV	


	優れたカラーミキシング 色補正システムにより、一貫した色出力を実現 強力なビーム&ウォッシュ効果 電源ケーブル		
付属品	1/4 回転ファスナー付きオメガ ブラケット 2 個		
Dimensions	453.7x341x589.4mm	17.9"x13.4"x23.2"	
Weight	34 kg 75 lbs		



Photometric Diagram:







1. Display	各種メニュー	- や選択した機能を表示します。
	MENU	メニューに入る、戻る、またはメニューを終了
2. Buttons	↑ UP	メニュー内で前に戻る
2. Buttons	↓ DOWN	メニュー内を下へ進む
	ENTER	目的の機能を実行します
3. FIREWARE UPDATE	器具のファームウェアをアップグレードするために使用	
4. バッテリー表示		
5.イーサネット	器具の情報をメインコントローラーに転送します	
6. DMX IN	DMX512リンクの場合、5pin XLRケーブルを使用してユニットと DMXコントローラーを接続し、DMX信号を入力します	
7. DMX OUT	DMX512リンクの場合、3ピンXLRケーブルを使用して次のユニットを接続し、DMX信号を出力します	
8· POWER	電源を接続し	します。

04/ 電源とデータの接続

4.1 電源の接続

電源を入れるには、まずヘッドのパンおよびチルトロックが解除されていることを確認 してください。

本製品は、100~240V、50/60HzのAC主電源で動作します。

最大消費電力は 1600W です。

本製品はアース接続し、AC 電源から絶縁する必要があります。AC 電源には、故障保護のためヒューズまたはブレーカーが内蔵されている必要があります。

配線および接続作業は、資格のある電気技師が行う必要があります。

電源ケーブルの色分けは下図のとおりです。

Wire	Color (US)	Wire	Color (EU)	Symbol	Conductor
	black		brown	L	live
	white		blue	N	neutral
	green		yellow/green	⊥ or ⊥	ground (earth)

電源コードセットは、6-20P プラグ付き SJT 規格準拠フレキシブルコード(最低定格:300V、90 $^{\circ}$ $^{$

<u>注意!照明器具を電気調光システムに接続しない</u> でください。損傷を引き起こす可能性があります。

4.2 データの接続


本機には、DMX 入出力用の 3 ピン(および 5 ピン)XLR ソケットが装備されています。 コントローラーと本機、または本機同士を接続するには、RS-485 および 3 ピン(お よび 5 ピン)XLR プラグとコネクタに対応した高品質の DMX ケーブルを使用してく ださい。

シリアル DMX チェーンの構築:

コントローラーからの DMX データ出力を本機のデータ入力ソケットに接続します。 DMX チェーンの最初の本機の DMX 出力を、次の本機の DMX 入力に接続します。 すべての本機が接続されるまで、常に 1 つの出力を次の本機の入力に接続してください。


同じ DMX リンクには最大 32 台の本機を接続できます。


データリンクの最後の本機の DMX 出力ケーブルを、120 Ω の DMX ターミネータで終端してください。




05/ 器具の取り付け

- ▶ 設置および操作は、資格のある作業員が行ってください。器具は、歩行路や座席 エリアの外、または権限のない人が器具に手が届かない場所に設置してください。 リギング、取り外し、またはメンテナンスを行う際は、絶対に器具の真下に立たな いでください。
- ▶ 動作中の振動や滑り落ちを防ぐため、必ずユニットがしっかりと固定されている ことを確認してください。トラスまたは設置場所は、変形することなく重量の 10 倍 に耐えられる必要があります。この器具を吊り下げ環境に設置する場合は、クラン プが破損した場合に器具が落下しないように、必ず器具の重量の 12 倍以上に耐えら れる安全ケーブルを取り付けてください。
- ▶ この器具は、逆さまに吊り下げる、トラスに横向きに取り付ける、または床に置くという3つの異なる取り付け姿勢で完全に動作します。クランプが破損した場合に備えて、偶発的な損傷や怪我を防ぐため、安全対策として必ず安全ケーブルを使用し、設置してください。





06/ エフェクトホイール



DANGER!

カラーホイール / ゴボホイールの交換は、必ずデバイスの電源をオフにした状態で行ってください。

カラーホイール / ゴボホイールを交換する前に、必ず電源プラグを抜いてください。

7.1 コントロールメニュー

- コントロールメニューにアクセスするには、[MENU]ボタンを押します。
- [ENTER]、[UP]、[DOWN]ボタンを使用してメニュー構造を移動します。
- Oメニューオプションを選択または選択を確定するには、[ENTER]ボタンを押します。
- 変更を加えずにメニュー構造の上位階層に戻るには、[MENU]ボタンを押すか、 30秒待ちます。

主な機能は以下の通りです。

MAIN MENU	SUBMENU	CHOIC	E S/VALUE	:S
		1-486 (27 CH)		
		1-374 (139 CH)		
	Port A Address	1-494 (19+ CH)	(Defau	ılt=1)
		1-372 (141 CH)		
		1-484 (29 CH)		
	Port B Address	1-393 (19+ CH)	(Defau	ılt=1)
		Mode 1 (27)		
		Mode 2 (139)		
	DMX Channel Mode	Mode 3 (19+)		
		Mode 4 (141)		
		Mode 5 (29)		
		Blackout		
	No DMX Status	Hold		
DMV Catting		Manual		
DMX Settings	View DMX Value			
		Auto		
	Carara at Oution	DMX		
	Connect Option	Art-Net		
		sACN		
			Default 1:	002.xxx.xxx.xxx
	Notrocale	IP Address	Default 2:010.xxx.xxx.xxx	
	Network		Manual:xxx.xxx.xxx	
		Sub-Net Mask	XXX.XXX	X.XXX
		Net	0-127	(Default=0)
	Art Not Cottings	Sub-Net	0-15	(Default=0)
	Art-Net Settings	Universe A	0-15	(Default=0)
		Universe B	0-15	(Default=0)

	A CN C	Llucionena	4 00000	
		Universe	1-32000	(Default=1)
	sACN Settings	Priority	0-200	(Default=100)
	Network to DMX	No	•	
	Network to DIVIA	Yes		
	Pan Invert	No		
	Pan invert	Yes		
	Tilt Invert	No		
	THE INVERT	Yes		
	P/T Feedback	No		
	P/ I FEEUDACK	Yes		
		Linear		
	Dimmer Curve	Square Law		
	Diffiller Curve	Inv SQ Law		
		S Curve		
	Dimmor Spood	Fast		
	Dimmer Speed	Smooth		
		LED Red Zone 1	125-255	
		LED Green Zone 1	125-255	
		LED Blue Zone 1	125-255	
		LED Red Zone 2	125-255	
		LED Green Zone 2	125-255	
Fixture Settings		LED Blue Zone 2	125-255	
Tixtule Settings		LED Red Zone 3	125-255	
		LED Green Zone 3	125-255	
		LED Blue Zone 3	125-255	
	White Balance	LED Red	125-255	
		LED Green	125-255	
		LED Blue	125-255	
		LED Red 1	125-255	
		LED Green 1	125-255	
		LED Blue 1	125-255	
		•••••	•••••	
		LED Red 30	125-255	
		LED Green 30	125-255	
		LED Blue 30	125-255	

MAIN MENU	SUBMENU	CHOICE S/VALUES
		900Hz
		1000Hz
		1100Hz
		1200Hz
		1300Hz
		1400Hz
		1500Hz
	LED Refresh Rate	2500Hz
		4000Hz
		5000Hz
		6000Hz
		10KHz
		15KHz
		20KHz
		25KHz
	Cooling Modo	Auto
	Cooling Mode	Quiet
	Invert Pixel Order	No
	invert i ixer order	Yes
	Color Calibration	Off
	Color Calibration	On
	Calibration Mode	Hi CRI
	Calibration Wode	Hi Output
	Gobo Short Cut	Enable
	dobo short cut	Disable
	Color Short Cut	Enable
	Color Short Cat	Disable
	Display Invert	No
		Yes
Display Settings	Backlight Intensity	1-10 (Default=10)
	Temperature Unit	°C
		°F

MAIN MENU	SUBMENU	CHOICE S/VALUES				
	A . T .	Single				
	Auto Test	Cycle				
		Mod	le 1	Mode	2	
		Clear	No/Yes	Clear	No/Yes	
		Pan	0-255	Pan	0-255	
		Tilt	0-255	Tilt	0-255	
		X/Y Speed	0-255	X/Y Speed	0-255	
		All Dimmer	0-255	All Dimmer	0-255	
		Beam Strobe	0-255	Beam Strobe	0-255	
		Wash Strobe	0-255	Wash Strobe	0-255	
		Beam Dim	0-255	Beam Dim	0-255	
		Color	0-255	Color	0-255	
		Gobo	0-255	Gobo	0-255	
		8/16 Prism	0-255	8/16 Prism	0-255	
Fixture Test		8 R-Prism	0-255	8 R-Prism	0-255	
N	Manual Test	16 R-Prism	0-255	16 R-Prism	0-255	
		Frost	0-255	Frost	0-255	
		Focus	0-255	Focus	0-255	
		Zoom	0-255	Zoom	0-255	
		Red 1	0-255	Red	0-255	
		Green 1	0-255	Green	0-255	
		Blue 1	0-255	Blue	0-255	
		White 1	0-255	White	0-255	
		•••••	0-255	Cto	0-255	
		Red 30	0-255	Color Macro	0-255	
		Green 30	0-255	Wash Macro	0-255	
		Blue 30	0-255	Macro Speed	0-255	
		White 30	0-255			

MAIN MENU	SUBMENU	CHOIC	CE S/VALU	JES		
	Fixture Use Hour					
		Total LED Hour				
	LED Use Hour	LED On Hour				
		LED Hours Reset	Passwor	d=050		
				Current	Max	
			LED 1			
	Temperature	LED's	LED 2			
			LED 3			
Fixture Information			LED 4			
	Upgrade File	T				
	Fan State	B_FAN 1-4				
		H_FAN 1-5				
	Firmware Version					
	RDM UID	T				
		Fixture Errors				
	Error Logs	Reset Error Log	No			
			Yes	Passwo	ord=050	
	Pan/Tilt Reset	No				
	Turi, Tire rieset	Yes				
Reset Function	Effect Reset	No				
rieset i direttori	Litect heset	Yes				
	All Reset	No				
	7 (II Neset	Yes				
Special Function	Factory Settings	No				
Special Fariction	Tactory Settings	Yes				

DMX Settings

コントロールメニューに入り、「DMX Settings」を選択して ENTER を押します。 UP/DOWN ボタンを使って、Port A Address, Port B Address, DMX Channel Mode, No DMX Status, View DMX Value, Connect Option, Network, Art Net Settings, sACN Settings または Network to DMX. を選択します。

Port A Address

Port A Address を選択し、ENTER を押します。 上下ボタンでアドレスを選択し、ENTER で確定します。

CHANNELMODE	DMX ADDRESS
Mode 1 (27)	1-486
Mode 2 (139)	1-374
Mode 3 (19+)	1-494
Mode 4 (141)	1-372
Mode 5 (29)	1-484

メニューを終了するには、MENUを押すか、30秒待ちます。

Port B Address

Port B Address を選択し、ENTER を押します。 上下ボタンでアドレスを選択し、ENTER で確定します。

CHANNEL MODE	DMX ADDRESS
Mode 3 (19+)	1-393

メニューを終了するには、MENUを押すか、30秒待ちます。

DMX Channel Mode

DMX Channel Mode を選択し、ENTER を押します。 UP/DOWN ボタンを使って、Mode 1 (2 7)、Mode 2 (139)、 Mode 3 (19+)、Mode 4 (141)、Mode 5 (29) を選択し、ENTER で 確定します。

No DMX Status

No DMX Statusを選択し、ENTERを押します。

UP/DOWNボタンを使用して、以下のいずれかのステータスを選択します。

Blackout (DMX信号が停止すると、器具はブラックアウトします。)

Hold (信号が戻るまで、デバイスは最後に有効なDMX値で現在のモードで動作し続けます。)

Manual (「マニュアルテスト」メニューに保存されたDMX値を受け入れます。)

Show (Show mode)

ENTERで選択を確定します。

メニューを終了するには、MENUを押すか、30秒待ちます。

View DMX Value

View DMX Value を選択し、ENTERを押します。

UP/DOWNボタンを使って、値を表示するDMXチャンネルを選択します。 メニューを終了するには、MENUを押すか、30秒待ちます。

Connect Option

Connect Option を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って、**Auto、DMX、ArtNet、または sACN** を選択し、ENTER で確定します。

Network

Network を選択し、ENTER を押します。

上下ボタンを使って IP アドレスまたはサブネットマスクを選択し、 ENTER で確定します。

Art-Net Settings

「Art Net Settings (アートネット設定)」を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って、**Net, Sub Net, Universe A または Universe B** を選択し、ENTER で確定します。

sACN Settings

sACN 設定を選択し、ENTER を押します。 UP/DOWN ボタンでユニバースまたは優先度を選択し、ENTER で確 定します。

Network to DMX

「Network to DMX」を選択し、ENTER を押します。 UP/DOWN ボタンで「No」または「Yes」を選択し、ENTER で確定します。 メニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Fixture Settings

コントロールメニューに入り、「Fixture Settings」を選択して ENTER を押します。 上下ボタンを使って、Pan Invert, Tilt Invert, P/T Feedback, Dimmer Curve, Dimmer Speed, White Balance,

LED Refresh Rate, Cooling Mode, Invert Pixel Order, Color Calibration, Calibration Mode, Gobo Short Cut または Color Short Cut

(パン反転、チルト反転、P/T フィードバック、調光カーブ、調光速度、ホワイトバランス、 LED リフレッシュレート、冷却モード、ピクセルオーダー反転、カラーキャリブレーション、キャリブレーションモード、ゴボショートカット、カラーショートカット)を選択します。

Pan Invert

Pan Invertを選択し、ENTERを押します。 UP/DOWNボタンを使って、No(パン反転なし)またはYes(パン反転あり) を選択しENTERを押して確定します。 選択を確定するには、MENUを押すか、30秒待ちます。

Tilt Invert

Tilt Invertを選択し、ENTERを押します。 UP/DOWNでNo(チルト反転無効)またはYes(チルト反転有効)を選択し、ENTERを押して確定します。

メニューを終了するには、MENUを押すか、30秒待ちます。

P/T Feedback

P/T Feedback を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンで「いいえ」(パン / チルトフィードバック無効)または


「はい」(パン / チルトフィードバック有効)を選択し、ENTER で確定します。


メニューを終了するには、MENU ボタンを押すか、30 秒待ちます。


Dimmer Curve 調光カーブ


Dimmer Curve を選択し、ENTER を押します。 上下ボタンで、Linear, Square Law, Inv SQ Law または SCurve を選択します。 ENTER で選択を確定します。

Dimmer Modes









Optically Linear

Square Law Inv

Inverse Square Law

S-curve

メニューを終了するには、MENU ボタンを押すか、30 秒待ちます。

Dimmer Speed 調光速度

Dimmer Speed を選択し、ENTER を押します。 UP/DOWN ボタンで「高速」または「スムーズ」を選択し、ENTER で 確定します。

メニューを終了するには、MENU ボタンを押すか、30 秒お待ちください。

White Balance ホワイトバランス

White Balance を選択し、ENTER を押します。

上下ボタンで LED レッドゾーン 1、LED グリーンゾーン 1、 LED ブルーゾーン 1······、LED レッドゾーン 3、LED グリーンゾーン

3、LED ブルーゾーン 3、LED レッド、LED グリーン、LED ブルー、LED レッド 1、LED グリー

ン 1、LED ブルー 1······ または LED レッド 30、LED グリーン 30、LED ブルー 30 を選択し、

ENTER で確定します。 上下ボタンで 125 ~ 255 の値を選択し、ENTER で確定します。

上下ボタンで 125 ~ 255 の値を選択し、ENTER で確定します。 メニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

LED Refresh Rate

LED リフレッシュレート

LED Refresh Rate を選択し、ENTER を押します。 上下ボタンを使って、900Hz、1000Hz、1100Hz、1200Hz、 1300Hz、1400Hz、1500Hz、2500Hz、4000Hz、5000Hz、6000Hz、10KHz、 15KHz、20KHz、または 25KHz を選択し、ENTER を押して確定します。 メニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Cooling Mode

冷却モード

Cooling Mode を選択し、ENTER を押します。 上下ボタンで自動または静音を選択し、ENTER で確定します。 メニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒お待ちください。

Invert Pixel Order

ピクセル順序の反転

Invert Pixel Order を選択し、ENTER を押します。 上下ボタンで「いいえ」または「はい」を選択し、ENTER で確定します。 メニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Color Calibration

カラーキャリブレーション

Color Calibration を選択し、ENTER を押します。 上下ボタンでオフまたはオンを選択し、ENTER で確定します。 メニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒お待ちください。

Calibration Mode

キャリブレーションモード

Calibration Mode を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って Hi CRI または Hi Output を選択し、ENTER で確定します。

メニューを終了するには、MENU ボタンを押すか、30 秒待ちます。

Gobo Short Cut

Gobo Short Cut を選択し、ENTER を押します。 上下ボタンで有効または無効を選択し、ENTER で確定します。 メニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Color Short Cut

カラーショートカットを選択し、ENTER を押します。 上下ボタンで有効または無効を選択し、ENTER で確定します。 メニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Display Settings

コントロールメニューに入り、ディスプレイ設定を選択して ENTER を押します。 上下ボタンを使って ディスプレイの反転、バックライトの強度、または温度単位を選択します

Display Invert

表示反転

Display Invert を選択し、ENTER を押します。

上下ボタンで

「表示なし(通常表示)」または「表示あり(反転表示)」を選択し、 ENTER で確定します。

メニューを終了するには、MENUを押すか、30秒待ちます。

Backlight Intensity

バッグライトの強度

Backlight Intensity を選択し、ENTER を押します。 UP/DOWN ボタンを使って 1 (~ 10) の値を選択し、ENTER で確定します。 メニューを終了するには、MENU ボタンを押すか、30 秒待ちます。

Temperature Unit

温度単位

Temperature Unit を選択し、ENTER を押します。 UP/DOWN ボタンで℃または℉を選択し、ENTER で確定します。 メニューを終了するには、MENU ボタンを押すか、30 秒待ちます。

Fixture Test フィクスチャーテスト

コントロールメニューに入り、Fixture Test を選択して ENTER を押します。UP/DOWN ボタンを使用して

自動テストまたは手動テストを選択します

確定します。

Auto Test

Auto Test を選択し、ENTER を押します。 UP/DOWN ボタンを使って、Single(デバイスはただちに 1 回の自動 セルフテストを実行します)または Cycle(デバイスはただちに周期 的な自動セルフテストを実行します)を選択します。ENTER で選択を

メニューを終了するには、MENU を押します。

Manual Test

手動テストを選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使用して、手動テストを実行するチャンネルを 選択し、ENTER で確定します。

UP/DOWN ボタンを使用して、値を選択し、ENTER で確定します。 メニューを終了するには、MENU を押します。

(手動テスト後、デバイスは元の DMX 状態に戻ります。

テスト値は、デバイスの電源を切ると自動的に保存されます。)

Fixture Information 器具情報

コントロールメニューに入り、Fixture Information を選択して ENTER を押します。 上下ボタンを使用して、器具使用時間、LED 使用時間、温度、アップグレードファイル、ファン状態、ファームウェアバージョン、RDM UI D、またはエラーログを選択します。

Fixture Use Hour 器具使用時間

Fixture Use Hour を選択し、ENTER を押します。

稼働時間が表示されます。

メニューを終了するには、MENUを押すか、30秒お待ちください。

LED Use Hour LED 使用時間

LED Use Hour を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って

Total LED Hour(合計時間)または LED On Hour(現在の電源オン時間)を選択し、ENTER で確定します。

合計時間または現在の電源オン時間が表示されます。

UP/DOWN ボタンを使って

LED Hours Reset(LED 時間のリセット)を選択し、ENTER で確定します。

UP/DOWN ボタンを使ってパスワード 050 を設定し、ENTER で確定します。

LED の動作時間がリセットされます。

メニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Temperature

温度

Temperature を選択し、ENTER を押します。 デバイスの温度が表示されます。

メニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒お待ちください。

Upgrade File

アップグレードファイル

Upgrade File を選択し、ENTER を押してください。

アップグレードファイルが表示されます。

メニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒お待ちください。

Fan State

ファンの状態

Fan State を選択し、ENTER を押します。

ファンの状態が表示されます。

メニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒お待ちください。

Firmware Version

ファームウェアバージョン

Firmware Version を選択し、ENTER を押します。

ファームウェアバージョンが表示されます。

メニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒お待ちください。

RDM UID

RDM UID を選択し、ENTER を押します。

RDM UID が表示されます。

メニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒お待ちください。

Error Logs エラーログ

Error Logs を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使用して「フィクスチャーエラー」を選択し、ENTER で選択を確定します。

エラーリストが表示されます。

UP/DOWN ボタンを使用して「エラーログのリセット」を選択し、ENTER で選択を確定します。

該当するエラーログをリセットする場合は「はい」を選択します。 何もリセットしない場合は「いいえ」を選択し、ENTER で選択を確定 します。

「はい」を選択した場合は、UP/DOWN ボタンを使用してパスワード 050 を設定し、ENTER で選択を確定します。該当するエラーログがリセットされます。

メニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Reset Function リセット機能

コントロールメニューに入り、リセット機能を選択して ENTER を押します。上下ボタンを使ってパン / チルトリセット、エフェクトリセット、またはオールリセットを選択します。

Pan/Tilt Reset

パン / チルトリセット

Pan Tilt R eset を選択し、ENTER を押します。

上下ボタンで「いいえ」または「はい」を選択します。

デバイスは内蔵プログラムを実行し、パン / チルトをホームポジションにリセットします。

ENTER で選択を確定します。

メニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Effect Reset

エフェクトリセット

Effect Reset を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って

「いいえ」または「はい」を選択します(デバイスは内蔵プログラムを実行し、

エフェクトをホームポジションにリセットします)。ENTER で選択を

All Reset

「全リセット」を選択し、ENTER を押します。 上下ボタンで

「いいえ」または「はい」を選択します(デバイスは内蔵プログラムを実行し、すべてをホームポジションにリセットします)。 ENTER で選択を確定します。

Special Function 特殊機能

コントロールメニューに入り、Special Function を選択して ENTER を押します。 UP/DOWN ボタンを使って工場出荷時設定を選択します

Factory Settings

工場出荷時設定

Factory Settings を選択し、ENTER を押します。 デバイスを工場出荷時の設定にリセットする場合は、 「はい」を選択します。

何もリセットしない場合は、「いいえ」を選択します。ENTER を押して選択を確定します。

メニューを終了するには、MENUを押すか、30秒待ちます。

RDM 機能:デバイスの特定のメニューと機能は、RDM プロトコルを介して呼び出すことができます。 パラメータ ID は、コマンドごとに以下のように実装されています。

	スク固有ブランチ スクミュート	'Discovery' コマンド 「検出」 √	コマンド 「設定」	コマンド 「取得」
	スクミュート	\checkmark		「HXI4】
DICC MUTE				
DISC_MUTE デイ		\checkmark		
DISC_UN_MUTE ディ	スクミュート解除	\checkmark		
DEVICE_INFO デバ	イス情報			\checkmark
SUPPORTED_PARAMETERS サポ	ニートされるパラメーター			\checkmark
SOFTWARE_VERSION_LABEL	トウェアバージョンラベル			\checkmark
DMX_START_ADDRESS DMX	(開始アドレス		\checkmark	\checkmark
IDENTIFY_DEVICE デバ	イス識別		\checkmark	\checkmark
DEVICE_MODEL_DESCRIPTION デバ	イスモデル説明			\checkmark
PARAMETER_DESCRIPTION パラ	メーター説明			\checkmark
MANUFACTURER_LABEL	カーラベル			\checkmark
DEVICE_LABEL デバ	イスラベル		\checkmark	\checkmark
FACTORY_DEFAULTS 77	クトリーデフォルト		\checkmark	\checkmark
BOOT_SOFTWARE_VERSION_ID ブー	トソフトウェアバージョン	ID		\checkmark
BOOT_SOFTWARE_VERSION_LABEL ブー	トソフトウェアバージョン	ラベル		\checkmark
DMX_PERSONALITY DMX	(パーソナリティ		\checkmark	\checkmark
DMX_PERSONALITY_DESCRIPTION DMX	(パーソナリティ説明			\checkmark
SLOT_INFO ZD	ット情報			\checkmark
SLOT_DESCRIPTION ZD	ット説明			\checkmark
SENSOR_DEFINITION セン	サー定義			\checkmark
SENSOR_VALUE セン	サー値			\checkmark
DEVICE_HOURS デバ	イス時間			\checkmark
LAMP_HOURS ラン	プ時間			\checkmark
PAN_INVERT PAN	反転		\checkmark	\checkmark
TH. T. 1811 (EDT	ト反転		\checkmark	√
DECET DEVICE	イスリセット		\checkmark	
CURVE カー			\checkmark	√
DMV CTATE	〈状態		\checkmark	√
DIMMED CREED	速度		\checkmark	\checkmark

√ - それぞれのパラメータ ID に対して実装されたコマンド

7.2 ホームポジションの調整

- ▶ コントロールメニューにアクセスするには、[MENU] ボタンを押します。
- ▶ オフセットメニューにアクセスするには、[ENTER] ボタンを長押しします。
- ▶ オフセットメニュー内を移動するには、[ENTER]、[UP]、[DOWN] ボタンを使用します。
- ▶ メニューオプションを選択または選択を確定するには、[ENTER] ボタンを押します。
- ▶ 変更を加えずにメニュー構造の上位レベルに戻るには、[MENU] ボタンを押すか、30 秒 待ちます。

OFFSET MENU	VALUES			
Frequency(Hz)	1072~1327			
Pan	-128~127			
Tilt	-128~127			
Color	-128~127			
Gobo	-128~127			
8 Prism	-128~127			
8 R-Prism	-128~127			
16 Prism	-128~127			
16 R-Prism	-128~127			
Frost	-128~127			
Focus	-128~127			
Led Beam	0~255			
Zoom	-128~127			
Red	0~255			
Green	0~255			
Blue	0~255			
White	0~255			
Red 1	0~255			
Green 1	0~255			
Blue 1	0~255			
White 1	0~255			
Red 30	0~255			
Green 30	0~255			
Blue 30	0~255			
White 30	0~255			

Frequency(Hz)

周波数(Hz)

Frequency(Hz) を選択し、ENTER を押します。 上下ボタンで値を選択し、ENTER で確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Frequency	VALUES
900Hz	772~1027
1000Hz	872~1127
1100Hz	972~1227
1200Hz	1072~1327
1300Hz	1172~1427
1400Hz	1272~1527
1500Hz	1372~1627
2500Hz	2372~2627
4000Hz	3872~4127
5000Hz	4872~5127
6000Hz	5872~6127
10KHz	9872~10127
15KHz	14872~15127
20KHz	19872~20127
25KHz	24872~25127

Pan

パンを選択し、ENTER を押します。

UP / DOWN ボタンを使って $128 \sim 127$ の値を選択し、ENTER で確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Tilt

チルトを選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って 128 \sim 127 の値を選択し、ENTER で確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Color

カラーを選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って 128 ~ 127 の値を選択し、ENTER で確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Gobo

Gobo を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWNボタンを使って128~127の値を選択し、ENTERで確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENUを押すか、30秒待ちます。

8 Prism

8 Prism を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って

128~127の値を選択し、ENTERで確定します。

オフセットメニューを終了するには、MENUを押すか、30秒待ちます。

8 R-Prism

8 R-Prism を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って $128 \sim 127$ の値を選択し、ENTER で確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

16 Prism

16 Prism を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って 128 \sim 127 の値を選択し、ENTER で確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

16 R-Prism

16 R-Prism を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って 128 \sim 127 の値を選択し、ENTER で確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Frost

「Frost」を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って $128 \sim 127$ の値を選択し、ENTER で確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Focus

「Focus」を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って 128 \sim 127 の値を選択し、ENTER で確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Led Beam

Led Beam を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って $0 \sim 255$ の値を選択し、ENTER で確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Zoom

Zoom を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って 128 \sim 127 の値を選択し、ENTER で確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Red

Red を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って $0 \sim 255$ の値を選択し、ENTER で確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Green

Green を選択し、ENTER を押します。

上下ボタンを使って $0 \sim 255$ の値を選択し、ENTER で確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Blue

Blue を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って $0 \sim 255$ の値を選択し、ENTER で確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

White

White を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って $0 \sim 255$ の値を選択し、ENTER で確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Red 1

Red 1 を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って $0 \sim 255$ の値を選択し、ENTER で確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Green 1

Green 1 を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って $0 \sim 255$ の値を選択し、ENTER で確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Blue 1

Blue 1 を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って $0 \sim 255$ の値を選択し、ENTER で確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

White 1

White 1 を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って $0 \sim 255$ の値を選択し、ENTER で確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Red 30

Red 30 を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って $0 \sim 255$ の値を選択し、ENTER で確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Green 30

Green 30 を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って $0 \sim 255$ の値を選択し、ENTER で確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

Blue 30

Blue 30 を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って $0 \sim 255$ の値を選択し、ENTER で確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

White 30

White 30 を選択し、ENTER を押します。

UP/DOWN ボタンを使って $0 \sim 255$ の値を選択し、ENTER で確定します。 オフセットメニューを終了するには、MENU を押すか、30 秒待ちます。

8.1 アドレス設定

DMX コントローラーで操作する際は、すべての照明器具に DMX 開始アドレスを設定する必要があります。これにより、正しい照明器具が正しい制御信号に応答することが保証されます。設定が不適切だと、照明コントローラーからの応答が予期せぬものになります。

すべての照明器具または照明器具グループに同じ開始アドレスを設定することも、個々の照明器具に 異なるアドレスを設定することもできます。

すべての照明器具に同じ DMX アドレスを設定すると、すべての照明器具が同じように反応します。 この場合、1 つのチャンネルの設定を変更すると、すべての照明器具に同時に影響することに注意してください。

各照明器具に異なる DMX アドレスを設定すると、各照明器具は、各照明器具の DMX チャンネル数に基づいて、設定されたチャンネル番号から「リッスン」します。つまり、1 つのチャンネルの設定を変更すると、選択した照明器具にのみ影響します。

例えば、最初のフィクスチャーが 27 チャンネル DMX モードに設定され、開始 DMX アドレスが 1 の場合、DMX チェーン内の次のフィクスチャーの DMX アドレスは 28 に設定する必要があります。最初のフィクスチャーは最初の 27 チャンネルすべてを使用するため、次に使用可能なチャンネルは 28 27 +1 28 >> 28 となります。

詳細は下の表をご覧ください。

:

ChannelMode	Unit 1 Address	Unit 2 Address	Unit 3 Address	Unit 4 Address	Unit xxx Address
27 channels	1	28	55	82	
139 channels	1	140	279	418	
19+channels (Controlled by DMX)	1	20	39	58	
19+ channels (Controlled by Art-Net)	1	121	241	361	
141 channels	1	142	283	424	
29 channels	1	30	59	88	

8.1 DMXプロトコル

CHANNEL		VALUE	FUNCTION			
27ch	139ch	19+ch	141ch	29ch	VALUE	19+ch (Controlled by DMX)
1	1	1	1	1	PAN 000-255 0°→540°	
2	2	2	2	2	000-255	PAN FINE
3	3	3	3	3	000-255	TILT 0°→210°
4	4	4	4	4	000-255	TILT FINE
5	5	5	5	5	000-255	PAN/TILT SPEED Fast to Slow
6	6	6			000-255	DIMMER (BEAM & WASH) 0%→100%
7	7	7	6	6	000-007 008-015 016-131 132-139 140-181 182-189 190-231 232-239 240-247 248-255	BEAM STROBE Close Open Strobe from Slow to Fast Open Fast Open Slow Close from Slow to Fast Open Slow Open Fast Close from Slow to Fast Open Random Strobe from Slow to Fast Open
10	10	10	7	7	000-255	BEAM DIMMER 0%→100%
			8	8	000-255	BEAM DIMMER FINE
8	8	8	9	9	000-007 008-015 016-131 132-139 140-181 182-189 190-231 232-239 240-247 248-255	WASH STROBE Close Open Strobe from Slow to Fast Open Fast Open Slow Close from Slow to Fast Open Slow Open Fast Close from Slow to Fast Open Random Strobe from Slow to Fast Open
			10	10	000-255	WASH DIMMER 0%→100%
			11	11	000-255	WASH DIMMER FINE
9	9	9	12	12		SPECIAL FUNCTION (To activate following functions, stop in DMX value for at least 3 seconds.)

					000-009 010-019 020-029 030-039 040-049 050-059 060-069 070-079 080-089 090-099 100-109 110-119 120-122 123 124 125 126 127 128 129	Null Null Dimmer Curve: Linear Dimmer Curve: Square Law Dimmer Curve: S Curve Null Null Null Led Frequency Setting Enable Led Frequency Setting Disable Null 900Hz 1100Hz 1200Hz 1300Hz 1400Hz
11	11	11	13	13	110-119 120-122 123 124 125 126 127 128	Led Frequency Setting Disable Null 900Hz 1000Hz 1100Hz 1100Hz 1200Hz 1300Hz

					032-039 040-043 044-047 048-051 052-055 056-059 060-063 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91-127 128-189 190-193 194-255	Color 7 Color 8 Color 9 Color 10 Color 11 Color 12 Color 13 Open Open+Color 1 Color 1 Color 2 Color 2 Color 2 Color 3 Color 3 Color 3 Color 4 Color 4 Color 4 Color 4 Color 5 Color 5 Color 5 Color 6 Color 6 Color 6 Color 7 Color 7 Color 7 Color 7 Color 9 Color 9 Color 9+Color 10 Color 10 Color 11 Color 11 Color 11 Color 12 Color 12 Color 12 Color 13 Color 13 Open Clockwise Rotation, Fast to Slow Stop Counter-Clockwise Rotation, Slow to Fast
12	12	12	14	14	000-007 008-013 014-019 020-025 026-031 032-037 038-043 044-049 050-055 056-063 064-070 071-077 078-084 085-091 092-098	BEAM GOBO WHEEL Open Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Gobo 9 Gobo 1 Shaking, Slow to Fast Gobo 3 Shaking, Slow to Fast Gobo 4 Shaking, Slow to Fast Gobo 5 Shaking, Slow to Fast

					099-105 106-112 113-119 120-127 128-189 190-193 194-255	Gobo 6 Shaking, Slow to Fast Gobo 7 Shaking, Slow to Fast Gobo 8 Shaking, Slow to Fast Gobo 9 Shaking, Slow to Fast Counter-Clockwise Rotation, Fast to Slow Stop Clockwise Rotation, Slow to Fast
13	13	13	15	15	000-007 008-090 091-173 174-255	BEAM PRISMS Open 8-facets prism 16-facets prism 8-facets prism + 16-facets prism
14	14	14	16	16	000-127 128-189 190-193 194-255	BEAM 8-FACETS PRISM ROTATION Index, 0°→360° Counter-Clockwise Rotation, Fast to Slow Stop Clockwise Rotation, Slow to Fast
15	15	15	17	17	000-127 128-189 190-193 194-255	BEAM 16-FACETS PRISM ROTATION Index, 0°→360° Counter-Clockwise Rotation, Fast to Slow Stop Clockwise Rotation, Slow to Fast
16	16	16	18	18	000-007 008-255	BEAM FROST Close Open
17	17	17	19	19	000-255	BEAM FOCUS 0%→100%
18	18	18	20	20	000-255	BEAM FOCUS FINE
19	19	19	21	21	000-255	WASH ZOOM Narrow→Wide
20				22	000-255	WASH RED 0%→100%
21				23	000-255	WASH GREEN 0%→100%
22				24	000-255	WASH BLUE 0%→100%
23				25	000-255	WASH WHITE 0%→100%
24				26	000 001-004 005-009 010-013 014-018 019-022 023-027 028-031 032-036 037-040 041-045 046-049 050-054	WASH CCT Null 8000K 7900K 7800K 7700K 7600K 7600K 7500K 7500K 7400K 7300K 7300K 7200K 7100K 7000K

			055-058 059-063 064-067 068-072 073-076 077-081 082-085 086-090 091-094 095-099 100-103 104-108 109-112 113-117 118-121 122-126 127-130 131-135 136-139 140-144 145-148 149-153 154-157 158-162 163-166 167-171 172-175 176-180 181-184 185-189 190-193 194-198 199-202 203-207 208-211 212-216 217-220 221-225 226-229 230-234 235-238 239-243 244-247 248-255	6800K 6700K 6600K 6500K 6400K 6300K 6200K 6100K 6000K 5900K 5800K 5700K 5600K 5500K 5400K 5300K 5200K 5100K 5000K 4900K 4800K 4700K 4800K 4700K 4600K 4300K 3300K
25		27	000-007 008-015 016-023 024-031 032-039 040-047 048-055 056-063 064-071	WASH COLOR MACRO Null Color 1 Color 2 Color 3 Color 4 Color 5 Color 6 Color 7 Color 8

			072-079 080-087 088-095 096-103 104-111 112-119 120-127 128-135 136-143 144-151 152-159 160-167 168-175 176-183 184-191 192-199 200-207 208-215 216-223 224-231 232-239 240-247 248-255	Color 9 Color 10 Color 11 Color 12 Color 13 Color 14 Color 15 Color 16 Color 17 Color 18 Color 19 Color 20 Color 21 Color 22 Color 23 Color 24 Color 25 Color 26 Color 27 Color 28 Color 29 Color 30 Color 30 Color 31
26		28	000-007 008-015 016-023 024-031 032-039 040-047 048-055 056-063 064-071 072-079 080-087 088-095 096-103 104-111 112-119 120-127 128-135 136-143 144-151 152-159 160-167 168-175 176-183 184-191 192-199 200-207 208-215 216-223 224-229 230-237	Null Ring 1 (outer ring) Ring 2 (inner ring) Built-in Effect 1 Built-in Effect 2 Built-in Effect 3 Built-in Effect 4 Built-in Effect 5 Built-in Effect 6 Built-in Effect 7 Built-in Effect 8 Built-in Effect 9 Built-in Effect 10 Built-in Effect 11 Built-in Effect 12 Built-in Effect 13 Built-in Effect 14 Built-in Effect 15 Built-in Effect 16 Built-in Effect 17 Built-in Effect 18 Built-in Effect 19 Built-in Effect 20 Built-in Effect 21 Built-in Effect 21 Built-in Effect 21 Built-in Effect 22 Built-in Effect 23 Built-in Effect 24 Built-in Effect 25 Built-in Effect 26 Rainbow 1 (inner ring)

					238-245 246-255	Rainbow 2 (outer ring) Rainbow 3 (inner ring + outer ring)
27				29	000 001-127 128 129-255	WASH EFFECT SPEED Null Slow to Fast without Fade Null Slow to Fast with Fade
					129-233	
						19+ch (Controlled by Art-Net)
	20	1	22		000-255	WASH RED 1 0%→100%
	21	2	23		000-255	WASH GREEN 1 0%→100%
	22	3	24		000-255	WASH BLUE 1 0%→100%
	23	4	25		000-255	WASH WHITE 1 0%→100%
	24	5	26		000-255	WASH RED 2 0%→100%
	25	6	27		000-255	WASH GREEN 2 0%→100%
	26	7	28		000-255	WASH BLUE 2 0%→100%
	27	8	29		000-255	WASH WHITE 2 0%→100%
	28	9	30		000-255	WASH RED 3 0%→100%
	29	10	31		000-255	WASH GREEN 3 0%→100%
	30	11	32		000-255	WASH BLUE 3 0%→100%
	31	12	33		000-255	WASH WHITE 3 0%→100%
	32	13	34		000-255	WASH RED 4 0%→100%
	33	14	35		000-255	WASH GREEN 4 0%→100%
	34	15	36		000-255	WASH BLUE 4 0%→100%
	35	16	37		000-255	WASH WHITE 4 0%→100%
	36	17	38		000-255	WASH RED 5 0%→100%
	37	18	39		000-255	WASH GREEN 5 0%→100%
	38	19	40		000-255	WASH BLUE 5 0%→100%
	39	20	41		000-255	WASH WHITE 5 0%→100%
	40	21	42		000-255	WASH RED 6 0%→100%


41	22	43	000-255	WASH GREEN 6 0%→100%
42	23	44	000-255	WASH BLUE 6 0%→100%
43	24	45	000-255	WASH WHITE 6 0%→100%
44	25	46	000-255	WASH RED 7 0%→100%
45	26	47	000-255	WASH GREEN 7 0%→100%
46	27	48	000-255	WASH BLUE 7 0%→100%
47	28	49		WASH WHITE 7
48	29	50	000-255	0%→100% WASH RED 8
70	23	50	000-255	0%→100%
49	30	51	000-255	WASH GREEN 8 0%→100%
50	31	52	000-255	WASH BLUE 8 0%→100%
51	32	53	000-255	WASH WHITE 8 0%→100%
52	33	54	000-255	WASH RED 9 0%→100%
F2	24	rr.	000-233	WASH GREEN 9
53	34	55	000-255	0%→100%
54	35	56	000-255	WASH BLUE 9 0%→100%
55	36	57	000-255	WASH WHITE 9 0%→100%
56	37	58	000-255	WASH RED 10 0%→100%
57	38	59	000-233	WASH GREEN 10
3/	30	39	000-255	0%→100%
58	39	60	000-255	WASH BLUE 10 0%→100%
59	40	61	000-255	WASH WHITE 10 0%→100%
60	41	62	000-255	WASH RED 11 0%→100%
61	42	63	000-255	WASH GREEN 11 0%→100%
62	43	64	000-255	WASH BLUE 11 0%→100%
63	44	65	000-255	WASH WHITE 11 0%→100%
64	45	66		WASH RED 12
	40	00	000-255	0%→100% WASH GREEN 12
65	46	67	000-255	0%→100%

66	47	68	000-255	WASH BLUE 12 0%→100%
67	48	69	000-255	WASH WHITE 12 0%→100%
68	49	70	000-255	WASH RED 13 0%→100%
69	50	71	000-255	WASH GREEN 13 0%→100%
70	51	72	000-255	WASH BLUE 13 0%→100%
71	52	73	000-255	WASH WHITE 13 0%→100%
72	53	74	000-255	WASH RED 14 0%→100%
73	54	75		WASH GREEN 14
74	55	76	000-255	0%→100% WASH BLUE 14
75	56	77	000-255	0%→100% WASH WHITE 14
76	57	78	000-255	0%→100% WASH RED 15
77	58	79	000-255	0%→100% WASH GREEN 15
			000-255	0%→100% WASH BLUE 15
78	59	80	000-255	0%→100% WASH WHITE 15
79	60	81	000-255	0%→100%
80	61	82	000-255	WASH RED 16 0%→100%
81	62	83	000-255	WASH GREEN 16 0%→100%
82	63	84	000-255	WASH BLUE 16 0%→100%
83	64	85	000-255	WASH WHITE 16 0%→100%
84	65	86	000-255	WASH RED 17 0%→100%
85	66	87	000-255	WASH GREEN 17 0%→100%
86	67	88	000-255	WASH BLUE 17 0%→100%
87	68	89	000-255	WASH WHITE 17 0%→100%
88	69	90	000-255	WASH RED 18 0%→100%
89	70	91	000-255	WASH GREEN 18
90	71	92		0%→100% WASH BLUE 18
			000-255	0%→100%

91	72	93	000-255	WASH WHITE 18 0%→100%
92	73	94	000-255	WASH RED 19 0%→100%
93	74	95	000-255	WASH GREEN 19 0%→100%
94	75	96	000-255	WASH BLUE 19 0%→100%
95	76	97	000-255	WASH WHITE 19 0%→100%
96	77	98	000-255	WASH RED 20 0%→100%
97	78	99	000-255	WASH GREEN 20 0%→100%
98	79	100	000-255	WASH BLUE 20 0%→100%
99	80	101	000-255	WASH WHITE 20 0%→100%
100	81	102	000-255	WASH RED 21 0%→100%
101	82	103	000-255	WASH GREEN 21 0%→100%
102	83	104	000-255	WASH BLUE 21 0%→100%
103	84	105	000-255	WASH WHITE 21 0%→100%
104	85	106	000-255	WASH RED 22 0%→100%
105	86	107	000-255	WASH GREEN 22 0%→100%
106	87	108	000-255	WASH BLUE 22 0%→100%
107	88	109	000-255	WASH WHITE 22 0%→100%
108	89	110	000-255	WASH RED 23 0%→100%
109	90	111	000-255	WASH GREEN 23 0%→100%
110	91	112	000-255	WASH BLUE 23 0%→100%
111	92	113	000-255	WASH WHITE 23 0%→100%
112	93	114	000-255	WASH RED 24 0%→100%
113	94	115	000-255	WASH GREEN 24 0%→100%
114	95	116	000-255	WASH BLUE 24 0%→100%
115	96	117	000-255	WASH WHITE 24 0%→100%

116	97	118	000-255	WASH RED 25 0%→100%
117	98	119	000-255	WASH GREEN 25 0%→100%
118	99	120	000-255	WASH BLUE 25 0%→100%
119	100	121	000-255	WASH WHITE 25 0%→100%
120	101	122	000-255	WASH RED 26 0%→100%
121	102	123	000-255	WASH GREEN 26 0%→100%
122	103	124	000-255	WASH BLUE 26 0%→100%
123	104	125	000-255	WASH WHITE 26 0%→100%
124	105	126	000-255	WASH RED 27 0%→100%
125	106	127	000-255	WASH GREEN 27 0%→100%
126	107	128	000-255	WASH BLUE 27 0%→100%
127	108	129	000-255	WASH WHITE 27 0%→100%
128	109	130	000-255	WASH RED 28 0%→100%
129	110	131	000-255	WASH GREEN 28 0%→100%
130	111	132	000-255	WASH BLUE 28 0%→100%
131	112	133	000-255	WASH WHITE 28 0%→100%
132	113	134	000-255	WASH RED 29 0%→100%
133	114	135	000-255	WASH GREEN 29 0%→100%
134	115	136	000-255	WASH BLUE 29 0%→100%
135	116	137	000-255	WASH WHITE 29 0%→100%
136	117	138	000-255	WASH RED 30 0%→100%
137	118	139	000-255	WASH GREEN 30 0%→100%
138	119	140	000-255	WASH BLUE 30 0%→100%
139	120	141	000-255	WASH WHITE 30 0%→100%

LED PIXEL ZONES:



器具が故障するとエラー コードがディスプレイに継続的に表示され、器具が修理 されるまで消えません。

CPU-B/C/D/E/F/G/H/I/J Error

PCB ボード上の 485(データ)リード線が所定の位置に取り付けられているか、または外れていないかを確認してください。 PCB ボード上の関連する 485(データ)信号回路が損傷していないか確認してください。

Network Error

ネットモデルが正しく取り付けられているか確認してください。 ネットモデルが破損していないか確認してください。 ネットワークが正常かどうか確認してください。

Color Cal Err

カラーキャリブレーションエラー

カラーキャリブレーションICが破損していないか確認してください。 カラーキャリブレーションICボードがしっかりと挿入されているか、 電子部品がしっかりとはんだ付けされているか確認してください。 マザーボードに不具合がないか確認してください。 マザーボード上の R76 ビット抵抗器やその他の部品がしっかりとは んだ付けされているか確認してください。

Led Temp. 1/2/3/4 Error

LED 温度 1/2/3/4 エラー

温度検出基板が正常かどうかを確認してください。

温度検出基板の部品が破損していないかどうかを確認してください。 温度検出基板のリード線が所定の位置に取り付けられているか、また は外れていないかを確認してください。

LED Timeout Use

LED タイムアウトの使用

Wash Too Hot Off

LED の温度が 83℃ に達すると、器具を保護するために自動的にオフになります。

Beam Too Hot Off

ビーム温度が 75℃ に達すると、器具を保護するために自動的に電源が オフになります。

Pan Reset Error

パンのマグネット取り付け位置がずれたり破損したりしていないか確認してください。

パンの動作範囲内に障害物がないか確認してください。

パンのホール素子が破損していないか確認してください。

パンのホール素子と PCB 基板を接続するリード線が接触不良または 断線していないか確認してください。

パンのモーターが破損していないか確認してください。

パンのモーター駆動基板の関連回路が破損していないか確認してください。

Pan Encode Error

パン上のエンコーダが破損していないか確認してください。 パン上のエンコーダと PCB ボードを接続するリード線の接触不良や断 線がないか確認してください。

Pan Encode No Find

パン上のエンコーダと PCB ボードを接続するリード線の接触不良や断線がないか確認します。

Pan Encode Disable

パンのエンコーダが破損していないか確認してください。

Tilt Reset Error

チルトの磁石取り付け位置がずれたり破損したりしていないか確認してください。

チルトの動作範囲内に障害物がないか確認してください。 チルトのホール素子が破損していないか確認してください。 チルトのホール素子と PCB 基板を接続するリード線が接触不良や 断線していないか確認してください。

チルトのモーターが破損していないか確認してください。 チルトのモーター駆動基板の関連回路が破損していないか確認して ください。

Tilt Encode Error

チルト上のエンコーダが破損していないか確認してください。 チルト上のエンコーダと PCB ボードを接続するリード線の接触不良 や断線がないか確認してください。

Tilt Encode No Find

チルト上のエンコーダと PCB ボードを接続するリード線の接触不良や断線がないか確認します。

Tilt Encode Disable

チルトのエンコーダが破損していないか確認してください。

Color Reset Error

カラーホイールの磁石取り付け位置がずれたり破損したりしていないか確認してください。

カラーホイールの動作範囲内に障害物がないか確認してください。

カラーホイール上のホール素子が破損していないか確認してください。

カラーホイール上のホール素子と PCB 基板を接続するリード線が接触 不良または断線していないか確認してください。

カラーホイール上のモーターが破損していないか確認してください。 カラーホイール上のモーター駆動基板の関連回路が破損していないか 確認してください。

Gobo Reset Error

ゴボホイールの磁石取り付け位置がずれたり破損したりしていない か確認してください。

ゴボホイールの動作範囲内に障害物がないか確認してください。

ゴボホイール上のホール素子が破損していないか確認してください。

ゴボホイール上のホール素子と PCB 基板を接続するリード線の接触不良や断線がないか確認してください。

ゴボホイール上のモーターが破損していないか確認してください。

ゴボホイール上のモーター駆動基板の関連回路が破損していないか 確認してください。

8 Prism/16 Prism Reset Error

- 8 プリズム /16 プリズムの磁石取り付け位置がずれていないか、破損していないか確認してください。
- 8 プリズム /16 プリズムの動作範囲内に障害物がないか確認してください。
- 8 プリズム /16 プリズムのホール素子が破損していないか確認してください。
- 8 プリズム /16 プリズムのホール素子と PCB 基板を接続するリード線の接触不良や断線がないか確認してください。
- 8 プリズム /16 プリズムのモーターが破損していないか確認してください。
- 8 プリズム /16 プリズムのモーター駆動基板の関連回路が破損していないか確認してください。

8 R-Prism/16 R-Prism Reset Error

- 8プリズム /16 プリズムの磁石取り付け位置がずれていないか、破損していないか確認してください。
- 8 プリズム /16 プリズムの動作範囲内に障害物がないか確認してください。
- 8 プリズム /16 プリズムのホール素子が破損していないか確認してください。
- 8 プリズム /16 プリズムのホール素子と PCB 基板を接続するリード線の接触不良や断線がないか確認してください。
- 8 プリズム /16 プリズムのモーターが破損していないか確認してください。
- 8 プリズム /16 プリズムのモーター駆動基板の関連回路が破損していないか確認してください。

Frost Reset Error

磁石が取り付けられているフロストの位置が外れたり破損したりしていないか確認してください。

フロスト動作範囲内に障害物がないか確認してください。

フロスト上のホール素子が破損していないか確認してください。

フロスト上のホール素子と PCB 基板を接続するリード線が接触不良または断線していないか確認してください。

フロスト上のモーターが破損していないか確認してください。

フロスト上のモーター駆動基板の関連回路が破損していないか確認 してください。

Focus Reset Error

マグネットが取り付けられているフォーカスの位置がずれたり、破損したりしていないか確認してください。

フォーカス動作範囲内に障害物がないか確認してください。

フォーカス上のホール素子が破損していないか確認してください。

フォーカス上のホール素子と PCB 基板を接続するリード線が接触不良または断線していないか確認してください。

フォーカス上のモーターが破損していないか確認してください。

フォーカス上のモーター駆動基板の関連回路が破損していないか確認してください。

Zoom Reset Error

ズームのマグネット取り付け位置がずれたり破損したりしていない か確認してください。

ズーム動作範囲内に障害物がないか確認してください。

ズームのホール素子が破損していないか確認してください。

ズームのホール素子と PCB 基板を接続するリード線が接触不良または断線していないか確認してください。

ズームのモーターが破損していないか確認してください。

ズームのモーター駆動基板の関連回路が破損していないか確認して ください。

Base Fan 1/2/3/4 Start Error

ファンが動作していないか確認してください。

ファンのリード線が所定の位置に取り付けられているか、または外れていないか確認してください。

ファンが損傷していないか確認してください。


Head Fan 1/2/3/4/5 Start Error

ファンが動作していないか確認してください。

ファンのリード線が所定の位置に取り付けられているか、または外れていないか確認してください。

ファンが損傷していないか確認してください。

冷却ファンの位置:



Cooling Fans	Part Number	٧	W	Position	
Base Fan 1	201 1001 211	D.C. 2.41/	6 714 <i>1</i>		
Base Fan 2	3014001341	DC 24V	6.7W		
Base Fan 3				Base - A	
Base Fan 4	3014001330	DC 24V	4W		
Head Fan 1					
Head Fan 2					
Head Fan 3	3014001398	DC 24V	4.3W	Head - C	
Head Fan 4					
Head Fan 5					

10/ トラブルシューティング

問題	考えられる原因	対策
器具が反応しないか、オフに なっているようです。	器具に電源が供給されてい ません。	電源がオンになっていて、ケーブルが差 し込まれていることを確認してください。
	PSU から出力がありません。	PSU を交換してください
器具が突然オフになりまし た。	電源がオフになりました。	電源、スイッチ、ブレーカーを確認してく ださい
光出力が断続的に切れます。	器具が熱すぎます	器具に保存されているエラー メッセ ージで詳細を確認してください。 器具を冷まします。
		器具を清掃します。
器具が突然応答しなくなり ました。	DMX ケーブルが切断されて います。	周囲の温度を下げてください。 DMX ケーブルを検査してください。
	DMX アドレスまたは DMX モードが正しくありません。	正しい DMX アドレスまたはモードを調べて入力します。
器具が不規則または異常	DMX リンクが終端されていません。	DMX リンクの端に XLR 120 オーム DMX 終端を取り付けます。
に動作します。	データリンクが不良です。	不良なケーブルや接続を交換または修 理します。
	器具の 1 つに欠陥があり、リンク上のデータ伝送を妨げています。	破損した器具を追跡して隔離します。 資格のある技術者に器具の修理を依頼します。
	パン/チルト ロックが解除さ れていません。	パン/チルト ロックを解除してください。
パン/チルトがスキップ/ 震える	障害物がパン/チルトクリア ランスの範囲内にあります。	パン/チルトの自由な操作を妨げる障害物を検査して取り除いてください。
	ホール素子が損傷しています。	ホール素子を交換してください。
	磁性鋼が外れました。	磁性鋼を交換してください。

定期的な清掃は、器具の寿命と性能にとって非常に重要です。埃、汚れ、煙の粒子、 霧の残留物などが蓄積すると、器具の光出力と冷却能力が低下します。

照明器具の清掃スケジュールは、使用環境によって大きく異なります。

したがって、器具の正確な清掃間隔を指定することは不可能です。頻繁な清掃が必要となる可能性のある環境要因には、以下が含まれます。

- ▶ スモークマシンまたはフォグマシンの使用。
- ▶ 高い風速(例:空調の吹き出し口の近く)。
- ▶ 空中浮遊粉塵(例:舞台効果、建物の構造や備品、または屋外イベントの自然環境から)。

これらの要因の 1 つ以上が存在する場合は、使用開始後数時間以内に器具を点検し、 清掃が必要かどうかを確認してください。その後、頻繁に点検してください。この 手順により、特定の状況における清掃の必要性を評価できます。

器具を清掃する際は、以下の注意事項に従ってください。

- ▶ 清潔で乾燥した、明るい場所で作業してください。
- ▶ 優しく押し当ててください。水と中性洗剤を混ぜた溶液に浸した柔らかく糸くずの出ない布をご使用ください。アルコール、溶剤、研磨剤は絶対に使用しないでください。光学部品の清掃は慎重に行ってください。表面は傷つきやすく、傷がつきやすいためです。

12/ 承認及び認証

This product has been tested and found to comply with the following standards:

- 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (EMC)
- 2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)
- cETLus Approved (Control #5000057)
- UK SI 2016 No. 1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- UK SI 2016 No. 1101: The Electric Equipment (Safety) Regulations 2016









The information in this document is subject to change without notice. For the latest information, visit www.acmelighting.com.

